

PZOZ/DZP/382/21PN/13

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **likwidacja barier architektonicznych w budynku „H1” oraz w budynku „K” na Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Szpitala Świętej Trójcy w Płocku.**

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonym przez Wykonawcę, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1

W związku z brakiem wykazu stolarki drzwiowej i rozbieżnościami w dokumentacji, proszę o wyjaśnienie, jakie drzwi mają być wbudowane we wszystkich pomieszczeniach dotyczących remontu oraz typ ościeżnic drzwiowych np.: metalowe, drewniane czy opaskowe?

Odpowiedź: Zamawiający umieścił opis drzwi w Załączonym do SIWZ Programie Funkcjonalno - Użytkowym o następującym brzmieniu: „*Drzwi odporne na zniszczenie, otwierające się na zewnątrz, z okienkiem obserwacyjnym szklonym szkłem hartowanym, wyposażone w podwójny system zamykania od zewnątrz, bez klamki od wewnątrz*”. Typ ościeżnic metalowe. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów siwz.

Pytanie nr 2

W przedmiarach i kosztorysie brak sześciu skrzydeł drzwiowych do sal w budynku H1, czy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby w kosztorysie zostało ujęte skrzydło drzwiowe takie, jak opisane w odpowiedzi na Pytanie Nr 1 niniejszego pisma.

Pytanie Nr 3

W pomieszczeniach budynku H1 przewiduje się montaż wykładziny typu Tarket, proszę o podanie parametrów technicznych/karta techniczna /lub przykładowy rodzaj, a także kolorystykę /ilość kolorów?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż na etapie wyceny nie trzeba ustalać kolorystyki, zostanie ona ustalona na następnym etapie (mogą występować dwa kolory). Zamawiający wymaga wykładziny typu Tarkett, homogeniczna wykładzina podłogowa o właściwościach antypoślizgowych i niski współczynnik ryzyka poślizgu w teście wahadła TRRL. Klasa ścieralności T. Cokolwiek z wykładziny wywiniętej na ścianę na wysokość do 12 cm, klejone do ściany z ćwierć wałkiem. Wszystkie zastosowane materiały winny posiadać AT wydany przez ITB oraz AH, certyfikat zgodności z PN, higieniczny i trudno zapalny. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów siwz.

Pytanie Nr 4

W remontowanych łazienkach występują sedesy typu kompakt, proszę o podanie ich wersji/sedes standardowy czy wersja dla niepełnosprawnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w łazienkach winien być wyceniony sedes typu kompakt w wersji dla niepełnosprawnych. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów siwz.

Pytanie Nr 5

Proszę o podanie stopnia antypoślizgowego R dla użytych płytek podłogowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż powinna być uwzględniona wykładzina o odporności na poślizg R10. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów siwz.

Pytanie Nr 6

W rozdziale instalacje elektryczne podane jest że, zakres remontu to jeden komplet, dlatego proszę o wyjaśnienie, czy wymianie podlega cała instalacja w obszarze objętym remontem, czy tylko wymiana osprzętu, oraz typ i rodzaj lamp z podaniem szczelności IP, a także ilością i rodzajem zabezpieczeń.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami (wyłącznik różnicowy) - miejsce w istniejącym szachcie.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

W załączniku nr 1 do siwz pkt II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Pakiet nr 1, otrzymuje brzmienie:

Pakiet nr 1.

Powiększenie otworów drzwiowych, oraz wykonanie wykładzin antypoślizgowych w budynku „H1” na Oddziale Psychiatrycznym.

Na Oddziale Psychiatrycznym, na parterze budynku „H1” istniejące otwory drzwiowe do sal chorych mają szerokość 80 cm i nie spełniają wymagań dla przemieszczania się osób niepełnosprawnych. Drzwi odporne na zniszczenie, otwierające się na zewnątrz, z okienkiem obserwacyjnym szklonym szkłem hartowanym, wyposażone w podwójny system zamykania od zewnątrz, bez klamki od wewnątrz. **Typ ościeżnic metalowe.** Istniejące wykładziny były montowane w latach 80-tych i również nie spełniają w/w wymagań. Planowany pierwszy etap modernizacji zakłada poszerzenie sześciu otworów drzwiowych do sal chorych, wraz z wymianą wykładziny na antypoślizgową. Obecnie położona wykładzina wykonana jest z PCV. **Typ wykładziny Tarkett homogeniczna wykładzina podłogowa o właściwościach antypoślizgowych i niski współczynnik ryzyka poślizgu w teście wahadła TRRL. Klasa ścieralności T. Cokoliki z wykładziny wywiniętej na ścianę na wysokość do 12 cm, klejone do ściany z ćwierć wałkiem. Wszystkie zastosowane materiały winny posiadać AT wydany przez ITB oraz AH, certyfikat zgodności z PN, higieniczny i trudno zapalny. Wykładzina o odporności na poślizg R10.**

Wykaz planowanych do remontu sal:

- 5 – 14,05 m²;
- 6 – 16,05 m²;
- 7 – 18,05 m²;
- 8 – 30,05 m²;
- 24 - 17,55 m²;
- 23 - 17,55 m².

Obecnie otwory drzwiowe nie spełniają wymogów, dlatego trudne jest poruszanie się osobom niepełnosprawnym, szczególnie na wózkach inwalidzkich. Remont przewiduje założenie drzwi suwanych.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE w:

Salach chorych

- demontaż istniejących wykładzin podłogowych
- demontaż istniejących skrzydeł drzwi wraz z ościeżnicami

2. Pakiet nr 2, otrzymuje brzmienie:

Pakiet nr 2

Zadanie – 1 Modernizacja łazienki na izbie przyjęć Pododdziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych na parterze budynku „K”.

Modernizacja dotyczy łazienki, znajduje się bezpośrednio przy izbie przyjęć na oddział.

Powyższa łazienka nie spełnia podstawowych standardów. Ponadto prysznic jest oddzielony ścianą, a wejście do kabiny ma szerokość 70 cm, co utrudnia dostęp do prysznica osobom niepełnosprawnym. Struktura podłogi jest niejednorodna, nierówna z wyrwami – bardzo mocna wyeksploatowana. W podłodze znajdują się progi, które uniemożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. W przypadku osób z dysfunkcją narządu ruchu problemem jest powierzchnia podłogi, ponieważ jest pokryta terakotą szkloną i nie spełnia swojej funkcji z uwagi na to, iż jest bardzo śliska. Zalanie wodą przy korzystaniu z natrysku sprawia, iż trudne jest utrzymanie równowagi co staje się niebezpieczne dla osób z niej korzystających, a tym bardziej dla osób z dysfunkcją ruchową. Modernizacja w/w łazienki zakłada poszerzenie otworów drzwiowych i ich dostosowanie dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Natrysk będzie wykonany przez montaż kratki ściekowej, zostanie poszerzony oraz wyposażony w uchwyty i siedzisko dla osób z dysfunkcjami ruchowymi oraz psychicznymi. Zostaną również dostosowane wysokości zamontowanych umywalek oraz muszli sedesowych **typu kompakt wersja dla niepełnosprawnych**. Nawierzchnia podłogi zostanie dostosowana poprzez wyrównanie różnic poziomów i zlikwidowanie progów w otworach drzwiowych.

Zadanie – 2 Modernizacja łazienki dla kobiet na Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych na parterze budynku „K”.

Oddział znajduje się w budynku „K” na podwyższonym piętrze. Modernizowana łazienka będzie przeznaczona dla kobiet, także niepełnosprawnych. Powyższa łazienka nie spełnia podstawowych standardów. Ponadto natrysk usytuowany jest obecnie za drzwiami wejściowymi i dodatkowo korzystanie z natrysku ogranicza bariera w postaci otworu drzwiowego o szerokości 80 cm, oraz brodzika zbudowanego na podmurówce. Za natryskiem znajdują się dwie kabiny WC, które nie mają dostosowanych otworów drzwiowych i są barierą dla osób niepełnosprawnych z niej korzystających.. Struktura podłogi jest niejednorodna i bardzo mocna wyeksploatowana. W podłodze znajdują się progi, które uniemożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. W przypadku osób z dysfunkcją narządu ruchu problemem jest powierzchnia podłogi, ponieważ jest pokryta terakotą szkloną i nie spełnia swojej funkcji z uwagi na to, iż jest bardzo śliska. Zalanie wodą przy korzystaniu z natrysku sprawia, że trudne jest utrzymanie równowagi, co staje się niebezpieczne dla osób z niej korzystających, a tym bardziej dla osób z dysfunkcją ruchową. Modernizacja zakłada poszerzenie otworów drzwiowych i ich dostosowanie dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Natrysk będzie wykonany przez montaż kratki ściekowej, zostanie poszerzony oraz wyposażony w uchwyty i siedzisko dla osób z dysfunkcjami ruchowymi oraz psychicznymi. Zostaną również dostosowane wysokości zamontowanych umywalek oraz muszli sedesowych **typu kompakt wersja dla niepełnosprawnych**, likwidując tym samym bariery architektoniczne w modernizowanej łazience. Zainstalowane zostaną również uchwyty pomagające w poruszaniu się w pomieszczeniu łazienki i ułatwią korzystanie z niej. Nawierzchnia podłogi zostanie dostosowana poprzez wyrównanie różnic poziomów i zlikwidowanie progów w otworach drzwiowych.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści

z dnia 15 marca 2013 roku

PZOZ/DZP/382/21PN/13

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy