

Płock, dnia 18 marca 2013 roku

PZOZ/DZP/382/21PN/13

**Do wszystkich uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **likwidacja barier architektonicznych w budynku „H1” oraz w budynku „K” na Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Szpitala Świętej Trójcy w Płocku.**

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonym przez Wykonawcę, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

**Pytanie Nr 1**

Firma nasza zwraca się z zapytaniem o wymiary drzwi aluminiowych w łazienkach oraz czy są to drzwi pełne czy z szybą, jeżeli z szybą to jaka szyba, zwykła czy bezpieczna.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby drzwi były pełne, o szerokości 90 cm. Zamawiający dokona modyfikacji treści siwz.

*Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:*

W załączniku nr 1 do siwz pkt II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Pakiet nr 2, otrzymuje brzmienie:

**Pakiet nr 2**

**Zadanie – 1** Modernizacja łazienki na izbie przyjęć Pododdziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych na parterze budynku „K”.

Modernizacja dotyczy łazienki, znajduje się bezpośrednio przy izbie przyjęć na oddział.

Powyższa łazienka nie spełnia podstawowych standardów. Ponadto prysznic jest oddzielony ścianą, a wejście do kabiny ma szerokość 70 cm, co utrudnia dostęp do prysznica osobom niepełnosprawnym. Struktura podłogi jest niejednorodna, nierówna z wyrwami – bardzo mocna wyeksploatowana. W podłodze znajdują się progi, które uniemożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. W przypadku osób z dysfunkcją narządu ruchu problemem jest powierzchnia podłogi, ponieważ jest pokryta terakotą szkloną i nie spełnia swojej funkcji z uwagi na to, iż jest bardzo śliska. Zalanie wodą przy korzystaniu z natrysku sprawia, iż trudne jest utrzymanie równowagi co staje się niebezpieczne dla osób z niej korzystających, a tym bardziej dla osób z dysfunkcją ruchową. Modernizacja w/w łazienki zakłada poszerzenie otworów drzwiowych, **wymiana na drzwi pełne o szerokości 90 cm** i ich dostosowanie dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Natrysk będzie wykonany przez montaż kratki ściekowej, zostanie poszerzony oraz wyposażony w uchwyty i siedzisko dla osób z dysfunkcjami ruchowymi oraz psychicznymi. Zostaną również dostosowane wysokości zamontowanych umywalk oraz muszli sedesowych typu kompakt wersja dla niepełnosprawnych. Nawierzchnia podłogi zostanie dostosowana poprzez wyrównanie

różnic poziomów i zlikwidowanie progów w otworach drzwiowych.

**Zadanie – 2** Modernizacja łazienki dla kobiet na Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych na parterze budynku „K”.

Oddział znajduje się w budynku „K” na podwyższonym piętrze. Modernizowana łazienka będzie przeznaczona dla kobiet, także niepełnosprawnych. Powyższa łazienka nie spełnia podstawowych standardów. Ponadto natrysk usytuowany jest obecnie za drzwiami wejściowymi i dodatkowo korzystanie z natrysku ogranicza bariera w postaci otworu drzwiowego o szerokości 80 cm, oraz brodzika zbudowanego na podmurówce. Za natryskiem znajdują się dwie kabiny WC, które nie mają dostosowanych otworów drzwiowych i są barierą dla osób niepełnosprawnych z niej korzystających. Struktura podłogi jest niejednolita i bardzo mocna wyeksploatowana. W podłodze znajdują się progi, które uniemożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. W przypadku osób z dysfunkcją narządu ruchu problemem jest powierzchnia podłogi, ponieważ jest pokryta terakotą szkliwioną i nie spełnia swojej funkcji z uwagi na to, iż jest bardzo śliska. Zalanie wodą przy korzystaniu z natrysku sprawia, że trudne jest utrzymanie równowagi, co staje się niebezpieczne dla osób z niej korzystających, a tym bardziej dla osób z dysfunkcją ruchową. Modernizacja zakłada poszerzenie otworów drzwiowych **wymiana na drzwi pełne o szerokości 90 cm** i ich dostosowanie dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Natrysk będzie wykonany przez montaż kratki ściekowej, zostanie poszerzony oraz wyposażony w uchwyty i siedzisko dla osób z dysfunkcjami ruchowymi oraz psychicznymi. Zostaną również dostosowane wysokości zamontowanych umywalek oraz muszli sedesowych typu kompakt wersja dla niepełnosprawnych, likwidując tym samym bariery architektoniczne w modernizowanej łazience. Zainstalowane zostaną również uchwyty pomagające w poruszaniu się w pomieszczeniu łazienki i ułatwią korzystanie z niej. Nawierzchnia podłogi zostanie dostosowana poprzez wyrównanie różnic poziomów i zlikwidowanie progów w otworach drzwiowych.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalplock.pl](http://www.szpitalplock.pl)

**Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści**

**z dnia 18 marca 2013 roku**

**PZOZ/DZP/382/21PN/13**

**Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.**

Otrzymano dnia ..... Ilość stron ..... Podpis i pieczęć Wykonawcy .....